Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Anwendungen und Produkte

BERGBAU, ZEMENT & SCHWERINDUSTRIE

www.weicon.de

V 2.25

IN WELCHEN INDUSTRIEN TRITT VERSCHLEISS AN ANLAGENTEILEN DURCH VERSCHLEISSVERURSACHENDE SCHÜTTGÜTER AUF?

- Abwasser / Klärwerke
- Betonwerke
- Brauereien, Mälzereien
- Chemische Industrie
- Gaswerke
- Glaswerke
- Hütten- / Walzwerke
- Kalk-, Sand-, Kaliwerke
- Kohle-, Erzbergbau, Kokereien
- Kraftwerke
- Müllverbrennungsanlagen
- Papierfabriken
- Schrottverwertungsbetriebe
- Zement- und Kieswerke
- Zuckerfabriken

AN WELCHEN ANLAGENTEILEN TRITT VERSCHLEISS DURCH VERSCHLEISSVERURSACHENDE SCHÜTTGÜTER AUF?

- Abscheider
- Becherwerke
- Behälter
- Bunker
- Düsen
- Fülltrichter
- Zellenradschleusen
- Mischer
- Pumpen
- Rinnen
- Rohrleitungen
- Rutschen
- Sichter
- Silos
- Zyklone
- etc.

WELCHE SCHÜTTGÜTER SIND VERSCHLEISSVERURSACHEND?

- Asche
- Erze
- Getreide
- Gips
- Kalk
- Kies
- Kohle
- Koks
- Salze
- In Flüssigkeiten gelöste Feststoffe
- Sand
- Schlacke
- Sinter
- Späne
- Zement
- Zunder

WEICON GmbH & Co.KG
Königsberger Str. 255
DE - 48157 Münster / Germany

Verklebung von Radreifen und Zahnrad in einem Kieswerk

BESCHREIBUNG

- Reinigung mit WEICON Oberflächen-Reiniger
- hochlegierte und gehärtete Stähle werden mit WEICONLOCK® AN 306-38 Fügeverbindung umlaufend und vollflächig verklebt

Oberflächen-Reiniger

150 ml	400 ml
10024317	10024313

AN 306-38

10 ml	20 ml
10030478	10016443
50 ml	**200 ml**
10017888	10020027

Vorteile unserer Lösung:

- **hohe kraftschlüssige Verbindung bei hohen radialen und axialen Kräften**

Reparatur von Förderbändern eines Quarzsandwerkes

BESCHREIBUNG

- Entfernung grober Verschmutzungen
- Egalisieren der Schadstellen durch Aufrauen mit einem Winkelschleifer (Raspelscheibe oder Zopfscheibe)
- Reinigung der Oberfläche mit WEICON Sprühreiniger S
- Anmischen und Aufbringen von WEICON 1K Primer G mit einem Pinsel
- WEICON 1K Primer G ausreichend ablüften lassen
- je nach Gebinde Anmischen und Aufbringen von WEICON Urethan 85
- Glätten der Oberfläche mit WEICON Konturspachtel Flexy

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Belt Repair-Kit 550

- 500 g + 1K Primer G 50 g

10055014

Belt Repair-Kit 590

- 540 g + 1K Primer G 50 g

10052425

Dosierpistole 2K 10:1

10057514

VIDEO

Vorteile unserer Lösung:

- **sehr kostengünstige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Förderbänder und somit Verlängerung der Standzeit**
- **vielseitige Applikationsmöglichkeiten**

Verkleben von Steinzeugabwasser-schächten mit Kunststoffkanälen

BESCHREIBUNG

- Installation einer Dosieranlage aufgrund des großen Mengenverbrauchs
- Spaltfüllung und Klebung mit großzügigem Auftrag von WEICON Flex 310 M® 2 K
- mit dieser Art der Fassdosieranlage wird der Klebstoff erst in der Mischdüse gemischt

Flex 310 M® 2 K

- 250 ml — 10027733 grau
- Spezialmischdüse — 10027692

Vorteile unserer Lösung:

- **gegenüber anderen Klebstoffen: Elastizität, Toleranzausgleich, gute Dichtwirkung, Haftfestigkeit und umgebungsunabhängige Aushärtung durch 2K-System**
- **Klebstoff wird erst in der Mischdüse gemischt**

Ausbesserung von Rührwerken in einer Goldmine

BESCHREIBUNG

- durch Sand und Gestein entstandene Abrasion an Rührwerken/Propeller
- Sandstrahlung (SA 21/2) und Reinigung mit Sprühreiniger S
- Aufarbeitung der Propellerflügel durch Beschichtung mit WEICON WP
- 16 Kilogramm wurden verarbeitet

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **Wiederherstellung der Arbeitsleistung der Rührwerke**
- **nachhaltiger Abrasionsschutz für längere Standzeit**

Ausbesserung von Fundamenten einer Förderanlage in einer Kupfermine



BESCHREIBUNG

- Entfernen loser Fundamentteile
- Einschalung des instand zu setzenden Bereiches
- Eingießen von WEICON CBC in die Schalung
- nach der Aushärtung: Schalung entfernen
- 1.700 Kilogramm WEICON CBC wurden verarbeitet

WEICON CBC
Chocking Backing Compound

▸ 0,5 kg	▸ 3,0 kg (2,0 l)	▸ 10,0 kg (6,6 l)
10064790	10045020	10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **Erhöhung der Anlagensicherheit und Wiederherstellung der Standfestigkeit der Förderanlage**

Spaltausgleich einer Druckplatte in einem Steinbruch

BESCHREIBUNG

- die Auflagefläche einer 400 kg schweren Druckplatte wies keinen 100 prozentigen Kraftschluss mehr auf
- bisherige Lösung: Auswechslung der Druckplatte alle zwei Monate
- Reinigung mit WEICON Reiniger S
- großzügiger Auftrag von WEICON HB 300 auf die Fläche und Befestigung

Cleaner S

- 1 L: 10007611
- 5 L: 10000347
- 10 L: 10000348
- 28 L: 10053455

Vorteile unserer Lösung:

- **Spaltausgleich mittels WEICON HB 300**
- **Vermeidung eines Komplettaustauschs der Druckplatte**
- **Kostenersparnis von ca. 35.000 € – für die neuen Druckplatten**

WEICON HB 300

- 0,2 kg: 10004472
- 0,5 kg: 10001084
- 1,0 kg: 10000099

Reparatur einer Kohlemühle



BESCHREIBUNG

- über die Jahre hatte das Kohlegranulat deutlich sichtbare Spuren hinterlassen
- Vorreinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Herstellen eines Maß-Applikators/einer Lehre
- Aufarbeitung und Wiederherstellung der Dichtfläche mittels WEICON WP und WEICON WR2
- Auftragen einer zusätzlichen Schutzschicht mit WEICON Keramik BL

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON WP

- 0,2 kg — 10054399
- 2,0 kg — 10032320
- 10,0 kg — 10032939

WEICON WR2

- 0,5 kg — 10000087
- 2,0 kg — 10000088

WEICON Keramik BL

- 0,2 kg — 10054394
- 0,5 kg — 10000093
- 2,0 kg — 10005233

Vorteile unserer Lösung:

- **wirtschaftliche und einfache Instandsetzung**
- **kein Schweißen bzw. Austausch von Teilen notwendig**
- **Verlängerung der Betriebsdauer der Kohlemühle**

Reparatur einer Steinbrecherplatte in einem der größten Steinbrüche der Welt

BESCHREIBUNG

- starker Verschleiß und Verzug an den Platten aufgrund von Reibung und Vibration
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von 50 kg WEICON WR an einer Platte
- insgesamt Einsatz von 400 kg WEICON WR an acht Steinbrecherplatten

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON WR

- 0,2 kg — 10054400
- 0,5 kg — 10000077
- 2,0 kg — 10000078

Vorteile unserer Lösung:

- **perfekter Vibrations- und Verschleißschutz**
- **hohe Kostenersparnis, da Komplettaustausch entfällt**
- **sechsfache Standzeitverlängerung**
- **schnelle, passgenaue, effektive und langanhaltende Reparatur**

Spaltausgleich eines Brechers in einem Mahlwerk



BESCHREIBUNG

- Behandeln des inneren Ringes mit WEICON Silicon-Spray, um eine spätere Demontage zu ermöglichen
- Anbringen der Injektionspacker mit WEICON Easy-Mix PU-90
- Einsatz WEICON Repair Stick Stahl zum Abdichten des Spaltes vor dem Verguss
- Einbringen von WEICON WR mit Hilfe des WEICON Injektionspacker-Sets
- Verschleiß innerhalb von 4 Monaten, 4 x im Jahr Reparatur, Verschließ von 100 mm auf 20 mm
- für eine Reparatur ca. 20 kg verwendet

Repair Stick Stahl

- 57 g — 10010241
- 115 g — 10007705

Injektionspacker-Set

- System zum Spaltausgleich an Brücken, Pfeilern, Maschinen und Anlagen.

10057667

WEICON WR

- 0,2 kg — 10054400
- 0,5 kg — 10000077
- 2,0 kg — 10000078

Vorteile unserer Lösung:

- **passgenauer, stabiler Spaltverguss**
- **ruhiger Lauf der Mühle gewährleistet**
- **Verlängerung der Standzeit**

Reparatur eines/r Flansches/Hülse in einem Kieswerk zur Feinsandgewinnung



BESCHREIBUNG

- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Sandstrahlen (SA 2½)
- erneute Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Benetzung der zu entformenden Oberflächen mit WEICON Formentrennmittel flüssig
- ca. 10 Minuten Ablüftung
- Anmischen von WEICON Urethan 80
- Einrühren der WEICON Farbpaste schwarz je nach Bedarf
- Vakuumziehen zur Vermeidung von Luftbläschen
- Eingießen des angemischten WEICON Urethan 80
- Erwärmen der Gussoberfläche mit einem Heißluftfön zur Vermeidung von Luftbläschen
- bei ca. 60 °C 24 Stunden im Ofen aushärten lassen
- Verwendung von Druckluft zum erleichterten Entformen

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Formentrennmittel

- 400 ml

10000154

Urethan 80

- 500 g

10012368

VIDEO

Vorteile unserer Lösung:

- **fast repair of the machine part**
- **avoiding a replacement of special components**
- **high cost saving**

Reparatur eines Förderbandes

BESCHREIBUNG

- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON 1K Primer G für eine optimale Haftung
- Einarbeiten von WEICON Urethan 85 in die Gummioberfläche des Förderbandes mit WEICON Konturspachtel Flexy

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Belt Repair-Kit

10052425

VIDEO

Vorteile unserer Lösung:

- **Wechseln des Transportbandes und aufwendige Vulkanisierung nicht erforderlich**
- **schnelle und einfache Reparatur**
- **deutliche Verlängerung der Lebensdauer des Förderbandes**

Reparatur von Gummirohrleitungen im Kieswerk

BESCHREIBUNG

- durch die Förderung von Sand entstehen Erosion und Risse auf der Oberfläche der gummierten Gelenke und Verbindungsstücke
- frühere Lösungen wie Heißschweißen, Ausgießen vom Gummi, Aufkleben von Flicken waren unzureichend und die Teile mussten neu angeschafft werden
- Reinigung größerer Löcher und Risse mit WEICON Sprühreiniger S, Behandlung mit WEICON 1K Primer G
- anschließende Füllung mit WEICON Urethan 85
- äußere Schutzschicht mit WEICON Urethan 80 und zur Verstärkung Einlage mit Paracord

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

WEICON Urethan 80

- 500 g

10012368

WEICON Urethan 85

- 500 g

10057130
Arbeitspackung

- 540 g

10057188
Kartusche

Vorteile unserer Lösung:

- **Verlängerung der Standzeiten von 500 auf 1200 Stunden**
- **kostengünstige Reparatur und Instandhaltung**

Impeller Reparatur in einer Zementfabrik

BESCHREIBUNG

- das Rohmaterial hatte sich tief in die Impeller Blätter eingeschliffen
- der Impeller verfügte über insgesamt 14 Blätter, die wieder aufgearbeitet werden mussten
- die Oberfläche wurde mechanisch gereinigt und angeschliffen
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Primer, Haftgrund: WEICON HP
- Füllmaterial: WEICON WPN
- Top Coat, Einschleifschicht: WEICON Keramik HC 220
- bei der Reparatur war sehr wichtig, dass die Oberfläche später so glatt wie möglich wird
- alle drei Produkte wurden nass in nass verarbeitet (Schichtfolgezeit beachten)
- nach der kompletten Reparatur musste der Impeller gewuchtet werden

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON HP

- 0,2 kg
  10054393
- 0,5 kg
  10054003
- 2,0 kg
  10054004

WEICON WPN

- 2,0 kg
  10056868
- 13,62 kg
  10050041

WEICON Keramik HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **effiziente Instandhaltung**

Beschichtung eines Zyklons im Bergbau

BESCHREIBUNG

- mechanische Reinigung, Untergrundvorbehandlung, Reinigung mit WEICON Reiniger S
- Auftrag Adhäsionsschicht WEICON HP
- nach Aushärtung Zweitauftrag mit WEICON WP
- Einbettung von 3 mm großen Keramikkugeln in die noch feuchte Oberfläche
- nach der Aushärtung abschließende Versiegelung mit WEICON HP
- entstandene Abrasionsschutzbeschichtung vor Kalkstein-Partikeln von 3 bis 4 mm Größe

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **Schutz vor Abrasion**
- **Verlängerung der Standzeit**
- **keine kostenintensive Anschaffung von Neuteilen notwendig**

Innenbeschichtung der Verkleidung eines Becherwerks aus einem Salzbergwerk



BESCHREIBUNG

- mehr als 120 m² Stahloberfläche im Sprühverfahren mit je 120 kg WEICON GL-S und WEICON Keramik HC 220 beschichtet
- im Becherwerk wird Salz über sechs Etagen nach oben transportiert
- das Innere des Becherwerks ist mit Stahlblechen verkleidet, die aufgrund einer einfachen Farbbeschichtung von innen von Salzstaub zerfressen wurden
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S nach dem Sandstrahlen
- Anrühren (Harzkomponente auf ca. 50 °C erwärmt)
- 1. Schicht WEICON GL-S
- 2. Schicht WEICON Keramik HC 220
- Suche nach möglichen Fehlstellen, anschließende Überprüfung der Schichtdicke

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON GL-S

- 0,2 kg
  10060361
- 0,5 kg
  10060362
- 2,0 kg
  10060363

WEICON Keramik HC 220

- 0,2 kg
  10060702
- 0,5 kg
  10060705
- 2,0 kg
  10060707

Vorteile unserer Lösung:

- **Erhöhung des Wartungsintervalls**
- **durch die Kontrollschicht (1. Schicht) ist der Instandhaltungsgrad sichtbar**

Spaltinjektion einer Rotorwelle in einer Kies-Waschanlage

BESCHREIBUNG

- 4 mm Spalt zwischen innerer und äußerer Welle sollte ohne Lufteinschlüsse mit WEICON WR vergossen werden, um die Stabliltät der Welle zu erhöhen
- im Abstand von einem Meter wurden Gewindebohrungen zum Spalt vorbereitet, um einen Schlauch mit Ventil daran anzubringen
- WEICON WR wurde durch die Schläuche in den Spalt gedrückt, bis das oberste Bohrloch erreicht war
- nach 24 Stunden war WEICON WR vollständig ausgehärtet

WEICON WR

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054400	10000077	10000078

Vorteile unserer Lösung:

- **keine Neuanschaffung eines kostenintensiven Bauteils aus der Anlagentechnik**
- **Eigenherstellung in Werkstatt möglich**

VIDEO

Instandhaltung der Auslass-Bodenplatte eines Trichters im Bergwerk

BESCHREIBUNG

- Sandstrahlen
- Rückstände vom Sandstrahlen (Staub) entfernen
- Oberfläche reinigen (WEICON Reiniger S, WEICON Oberflächenreiniger)
- Auftragen des Verschleißschutzes WEICON WP
- anschließend verdichten und glätten mit PE-Folie

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

Oberflächen-Reiniger

- 150 ml
  10024317
- 400 ml
  10024313

WEICON WP

- 0,2 kg
  10054399
- 2,0 kg
  10032320
- 10,0 kg
  10032939

Vorteile unserer Lösung:

- **Verlängerung/Verdopplung des Wartungs-Intervalls von drei auf mindestens sechs Monate**
- **Platte kann nach Opferung des Verschleißschutzes neu beschichtet werden**
- **Schutz des Grundmaterials**
- **Verringerung der Stillstandzeit der Anlage**

Reparatur/Beschichtung eines Einfülltrichters für Kies im Betonwerk

BESCHREIBUNG

- ein stark in Anspruch genommener Kübel sollte instandgesetzt werden
- Kübel wurde vor Jahren mit PU Verschleißschutzmatten rundum ausgestattet
- mit den Jahren haben sich die Matten gelöst, Sandfeuchte und Körnung haben die Matten unterwandert und lösten sie vom Materialträger
- Vorbereitung: Flächenberechnung ca.11,22 cm³/ ca. 1,4 m², Markierung, Entfernung von beschädigtem Material
- Vorbehandlung des Untergrundes: Rostentfernung mittels Bristle-Blaster, Zwischenreinigung mit WEICON Industriereiniger
- Endreinigung mit WEICON Industriereiniger
- breitflächiger Auftrag von WEICON WR2
- anschließende Beschichtung mit WEICON Keramik BL nach der Trocknungsphase

Industriereiniger

- 500 ml
  10055297

WEICON WR2

- 0,2 kg
  10054401
- 0,5 kg
  10000087
- 2,0 kg
  10000088

WEICON Keramik BL

- 0,2 kg
  10054394
- 0,5 kg
  10000093
- 2,0 kg
  10005233

Vorteile unserer Lösung:

- **kostengünstige dauerhafte Instandsetzung**

Reparatur eines Zentrifugalabscheiders in einem Betonwerk

BESCHREIBUNG

- durch Fördern von Kies und Sand wurde die Polyurethanbeschichtung des Zentrifugalabscheiders mit der Zeit beschädigt
- Reinigung mit WEICON Reiniger S
- Auftrag von WEICON 1K Primer G und ca. 30 Minuten ablüften lassen
- blasenfreies Vermischen von WEICON Urethan 85 Harz und Härter
- Ausbesserung der Schadstellen mit WEICON Urethan 85
- Auftragen von WEICON Urethan 85 mit WEICON Konturspachtel Flexy und Pinsel und anschließendes Glattstreichen

Sprühreiniger S

- 500 ml

10000147

Urethan 85

- 500 g

10057130
Work Package

- 540 g

10057188
Cartridge

1K Primer G

- 50 g

10104191

Vorteile unserer Lösung:

- **einfache und schnelle Reparatur**
- **sehr guter Verschleißschutz**
- **komplette Erneuerung der Polyurethanbeschichtung konnte vermieden werden**
- **hohe Kosten- und Zeitersparnis**
- **geringer Materialeinsatz (1 kg WEICON Urethan 85)**

Reparatur einer Schadstelle des Förderbandes an einem Becherwerk in der Zementindustrie

BESCHREIBUNG

- Entfernen grober Gummireste an der Schadstelle
- Aufrauen der Reparaturstelle mit Schleifleinen
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON 1K Primer G
- Auftrag von WEICON Urethan 85

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

Urethan 85

- 500 g
  10057130
  Arbeitspackung
- 540 g
  10057188
  Kartusche

1K Primer G

- 50 g
  10104191

Vorteile unserer Lösung:

- **Seile in dem Förderband sind vor Korrosion geschützt**
- **Verlängerung der Betriebszeit**

Beschichtung des Zellenrads einer Räumradschleuse im Zementwerk



BESCHREIBUNG

- gefördert wird ein mineralischer Werkstoff, welcher zu starken Anhaftungen am Zellenrad und am Ausräumer sorgt
- die Edelstahlbauteile (ca. 3,5 m²) wurden gestrahlt, mit einem Heizlüfter angewärmt und im Anschluss mit einem 2-Schichtsystem WEICON Anti-Haft beschichtet
- durch den Einsatz von WEICON Anti-Haft soll die Laufzeit verlängert werden

WEICON Anti-Haft

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10062938	10062940	10062941

Vorteile unserer Lösung:

- **Verlängerung der Laufzeit**
- **Schutz des Grundmaterials**
- **effiziente Förderleistung**

Reparatur und Beschichtung einer Förderschnecke in einer Kupfermine

BESCHREIBUNG

- in Kupferminen werden Förderschnecken für den Transport von Erzen und anderen Materialien eingesetzt
- diese Materialien sind feinkörnig, pulverförmig oder lose und hochkorrosiv
- durch Verschleiß verloren die Schaufeln bis zu 20 mm Metall
- Bearbeitung mit einer Schleifmaschine, um die Schutzfarbe zu entfernen und die Oberfläche aufzurauen
- Reinigung mit WEICON Sprühreiniger S
- Auftrag von WEICON HP als Grundierung
- anschließend wurde WEICON WP „nass-in-nass“ aufgetragen und verdichtet, um die Oberfläche so glatt wie möglich zu machen
- als Oberflächenfinish zur visuellen Kontrolle wurde WEICON GL-S aufgetragen

Sprühreiniger S

- 500 ml
  10000147

WEICON HP

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10054393	10054003	10054004

WEICON WP

0,2 kg	2,0 kg	10,0 kg
10054399	10032320	10032939

WEICON GL-S

0,2 kg	0,5 kg	2,0 kg
10060361	10060362	10060363

Vorteile unserer Lösung:

- **sehr guter Verschleißschutz**
- **kostengünstige Reparatur und Wartung**
- **schnelle und zuverlässige Reparatur, die die Ausfallzeiten erheblich reduziert**

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

WhatsApp-Service

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON

ANWENDUNGEN UND PRODUKTE BERGBAU, ZEMENT & **SCHWERINDUSTRIE**

Art.-No. 10104483

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.