

Reparatur vom Lüftergehäuse eines Ventilators



Beschreibung:

- ▶ Vorbehandlung mittels Sandstrahlung (SA 2½)
- ▶ Ersetzen der fehlenden Materialoberfläche durch Einsetzen einer Edelstahlplatte
- ▶ Reinigung der gesamten zu beschichtenden Oberflächen mit WEICON Sprühreiniger S
- ▶ Anschleifen des Edelstahlblechs zur Verbesserung der Oberflächenrauigkeit
- ▶ Auftragen von WEICON A zum Aufbau der Grundbeschichtung innen und außen
- ▶ nach dem Aushärten: Glätten und Abschleifen des überschüssigen Materials
- ▶ Reinigen mit WEICON Sprühreiniger S
- ▶ Auftragen von WEICON Keramik BL als Finish
- ▶ zur optischen Aufwertung und als Korrosionsschutz Beschichtung mit WEICON Rostschutz 2000 Plus



Rostschutz 2000 PLUS

- ▶ 400 ml
- 11013400
- silbergrau



WEICON A

- ▶ 0,5 kg 10000005
- ▶ 2,0 kg 10000020



WEICON Keramik BL

- ▶ 0,5 kg 10400005
- ▶ 2,0 kg 10400020

Vorteile unserer Lösung:

- ▶ kostengünstige Reparatur und Vermeidung einer Neuanschaffung mit langen Lieferzeiten