



WEICON

# APPLICATIONS ET PRODUITS – MARINE



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store



[www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)

V 1.24



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 9108636595

# LES DOMAINES D'APPLICATION

DE ...

## WEICON CBC

Composé de soutien et de calage

Spécialement développé pour le support des installations difficiles à aligner et à stabiliser.



## WEICON Céramique BL

Revêtement d'une vanne papillon.



## WEICON Céramique BL

Revêtement d'hélices de navires.



## WEICON Uréthane 85

Réparation d'un joint à lèvres sur un système de propulsion de navire.



## WEICON WR

Réparation d'un arbre de propulsion de navire. Réparation et remplissage des dommages causés par la cavitation.




## WEICON Céramique BL

Revêtement anticorrosion avec WEICON Céramique BL.



## WEICON Uréthane 80

Revêtement de finition pour protection contre les animaux marins.






**W 44 T®**

Protection anticorrosion, refoulement d'eau, lubrification conservation et de nettoyage, en un seul produit.



**VA 100**

Type à usage universel pour le collage de métaux, plastiques et caoutchouc.



**WEICON A**

Compensation de l'écart au niveau du cabestan.



**WEICON HB 300**

Étanchéité de la douille du stabilisateur.




**WEICON BR**

Réparation d'un arbre d'hélice en bronze.



**Fast-Metal Colle-Minute**

Réparation du bloc-cylindres d'un moteur de bateau.



## Réfection d'une hélice de navire ou de bateau



### Description:

- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ sabler
- ▶ retoucher au Spray Nettoyant S
- ▶ remplir de WEICON HB 300 les dégâts dus à la cavitation
- ▶ rectifier la surface réparée
- ▶ vitrifier la surface avec WEICON Céramique BL



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01



### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg  
10004472
- ▶ 0,5 kg  
10058239
- ▶ 1,0 kg  
10016169  
IMPA: 81 29 51



### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg  
10054394
- ▶ 0,5 kg  
10016163
- ▶ 2,0 kg  
10005233  
IMPA: 81 29 37

### Avantages de notre solution:

- ▶ pas besoin d'acheter des pièces neuves
- ▶ réparation/maintenance rapide et économique

## Fixation et ajustement de revêtements de tuyaux et de raccords dans une station d'avitaillement portuaire



### Description:

- ▶ nettoyer la surface au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ ajuster le revêtement du tuyau
- ▶ appliquer WEICON Repair-Tape 10/35



### WEICON Repair-Tape

- ▶ 5 cm x 1,5 m  
10057453
- ▶ 5 cm x 3,5 m  
10057454
- ▶ 10 cm x 3,5 m  
10057455



### Avantages de notre solution:

- ▶ étanchement simple, économique et sûr

## Fixation d'indicateurs sur des maillons de chaînes pour l'assurance de la qualité



### Description:

- ▶ rendre rugueuse la surface par ponçage
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ fixer des étiquettes indicatrices avec chips NFC à l'aide de la Colle-minute époxy WEICON



Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128
- IMPA: 45 08 01



Colle-minute époxy

- ▶ 24 ml
- 10015619

### Avantages de notre solution:

- ▶ résiste en permanence à l'eau de mer
- ▶ une année après le collage, un contrôle a prouvé que l'adhérence et la qualité de la surface sont restées parfaites
- ▶ la lecture des étiquettes et donc la traçabilité des maillons est possible en permanence

## Réparation du joint d'une vanne papillon sur un bateau



Valve papillon

### Description:

- ▶ zone en caoutchouc endommagée lors de l'entretien/ montage d'une vanne papillon sur un bateau
- ▶ poncer la surface
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer WEICON Primer G
- ▶ réparer avec WEICON Uréthane 85
- ▶ poncer la surface encore une fois
- ▶ la réparation a résisté à 6 bars lors du test de pression



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- 10014128
- IMPA: 45 08 01



### Primaire G

agent adhésif spécial pour Uréthanes pour prétraiter des surfaces en caoutchouc et en métal

- ▶ 50 g
- 10057199



### WEICON Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

- ▶ 500 g
- ▶ 540 g
- 10058327
- 10058340
- Kit de travail
- Cartouche

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et économique à l'identique du contour et de la couverture
- ▶ évite un nouvel achat

## Réparation et revêtement d'une plateforme en acier



### Description:

- ▶ remettre en état la plateforme fortement corrodée d'un condenseur d'évaporation
- ▶ poncer la rouille grossière
- ▶ neutraliser les surfaces rouillées avec le Convertisseur de rouille WEICON
- ▶ revêtir avec le système de résines époxy WEICON Céramique BL



### WEICON Céramique BL

- |          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg       | ▶ 2,0 kg       |
| 10054394 | 10016163       | 10005233       |
|          | IMPA: 81 29 37 | IMPA: 81 29 38 |



### Convertisseur de rouille

- ▶ 400 ml
- 10047727
- IMPA: 45 08 20



### Avantages de notre solution:

- ▶ application facile
- ▶ protection de longue durée même lors de forte sollicitation

## Remplacement d'un revêtement antidérapant sur un voilier



### Description:

- ▶ poncer la surface
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON GMK 2510 au pinceau sur la surface préparée sur le pont ainsi que sur la face inférieure du nouveau revêtement
- ▶ fixer le nouveau revêtement après 15 minutes d'aérage



Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01



GMK 2510


▶ 324 g  
10039649  
IMPA: 81 52 39  
Kit de travail (composé de 300 g d'adhésif, de 24 g d'agent de réticulation et d'une spatule en bois)

▶ 690 g  
10034480  
IMPA: 81 52 40  
Kit de travail (composé de 650 g d'adhésif, de 40 g d'agent de réticulation et d'une spatule de mise en œuvre)

### Avantages de notre solution:

- ▶ très bonne adhérence de WEICON GMK 2510
- ▶ mise en œuvre simple et rapide
- ▶ pont de nouveau praticable tout de suite après l'application des revêtements
- ▶ résistance durable aux intempéries et au vieillissement

## Réparation du couvercle terminal d'un filtre à eau de mer sur un yacht



### Description:

- ▶ éliminer les zones endommagées des couvercles terminaux dues à des erreurs de montage.
- ▶ dégager et enlever la zone endommagée
- ▶ puis rendre rugueux et meuler les résidus de matière à la meuleuse d'angle
- ▶ délimiter la zone endommagée au moyen d'un ruban adhésif ordinaire
- ▶ nettoyer la surface poncée avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ moulage jointif au moyen de WEICON Uréthane 80



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01

### Avantages de notre solution:

- ▶ répare vite sur place pendant la marche du yacht
- ▶ Excellente protection contre l'usure par l'épaisse structure en couches et l'Uréthane 80 de WEICON autonivelant



**Uréthane 80**

**Dureté Shore: A 80**

▶ 500 g  
10012368  
IMPA: 81 29 63

## Remise en état d'un arbre de direction du gouvernail sur un navire de haute mer



### Description:

- ▶ enlever au tour la couche de corrosion de la colonne de direction du gouvernail
- ▶ nettoyer la colonne de direction tournée avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON Céramique BL sur la colonne de direction en rotation lente continue
- ▶ laisser durcir WEICON Céramique BL pendant huit heures en rotation lente



WEICON Céramique BL

Spray Nettoyant S

▶ 0,2 kg  
10054394

▶ 0,5 kg  
10016163  
IMPA: 81 29 37


▶ 2,0 kg  
10005233  
IMPA: 81 29 38

▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01

### Avantages de notre solution:

- ▶ revêtement anti-corrosion durable et résistant aux produits chimiques
- ▶ remise en état simple, rapide et économique de la colonne de direction

# Revêtement d'un corps de pompe



## Description:

- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S
- ▶ première application: WEICON GL comme apprêt et couche de contrôle
- ▶ deuxième application: WEICON Céramique BL comme protection contre l'usure



**WEICON GL**

▶ 0,2 kg 10058278    ▶ 0,5 kg 10058285    ▶ 1,0 kg 10058292

**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01

## Avantages de notre solution:

- ▶ bouche les piqûres / retassures avec WEICON GL, améliore l'adhérence de la couche de protection contre l'usure en WEICON Céramique BL
- ▶ réparation économique
- ▶ évite le rachat d'une pièce neuve




**WEICON Céramique BL**

▶ 0,2 kg 10054394    ▶ 0,5 kg 10016163    ▶ 2,0 kg 10005233  
IMPA: 81 29 37    IMPA: 81 29 38



## Revêtement de pompes à jet pour remblayer du sable



### Description:

- ▶ deux pompes à jet ont été revêtues du système de résine époxy WEICON Céramique HC 220
- ▶ les pompes servent à créer des îles artificielles dans la mer
- ▶ pour commencer, les profils ont été restaurés avec l'Acier plastique WEICON WR2



#### WEICON Céramique HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060969
- ▶ 0,5 kg 10060977
- ▶ 2,0 kg 10060985



#### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128
- IMPA: 45 08 01



#### WEICON WR2

- ▶ 0,5 kg 10016162
- ▶ 2,0 kg 10000088

### Avantages de notre solution:

- ▶ augmentation du débit
- ▶ bref temps d'indisponibilité et remise en service rapide
- ▶ réparation et maintenance très économique
- ▶ protection durable contre l'usure
- ▶ longue durée de vie malgré le mélange sable-eau



## Revêtement d'hélices de navires



### Description:

- ▶ dans la foulée de la recertification, un total de six hélices de trois navires ont été revêtues
- ▶ hélices revêtues de WEICON Céramique BL pour les protéger contre la cavitation et l'épibiose.
- ▶ en raison des propriétés de WEICON Céramique BL, le revêtement ne déséquilibre pas l'hélice.



### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg  
10054394
- ▶ 0,5 kg  
10016163  
IMPA: 81 29 37
- ▶ 2,0 kg  
10005233  
IMPA: 81 29 38



### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01



### Avantages de notre solution:

- ▶ évite l'achat d'une nouvelle hélice coûteuse
- ▶ remise en état rapide sans longue durée d'immobilisation

## Réparation de la carcasse d'un ventilateur



### Description:

- ▶ pré-traitement par sablage (SA 2½)
- ▶ remplacer la matière manquante en surface par la mise en place une plaque d'acier inoxydable
- ▶ nettoyer toute la surface à enduire avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ poncer la tôle d'acier inoxydable pour améliorer la rugosité de surface
- ▶ appliquer WEICON A comme couche de fond intérieure et extérieure
- ▶ après durcissement: lisser et poncer l'excédent de matière
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ appliquer WEICON céramique BL comme finition
- ▶ pour valoriser visuellement et protéger contre la corrosion par une couche de WEICON Antirouille 2000 Plus



### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01



### WEICON A

▶ 0,2 kg 10054381  
▶ 0,5 kg 10016153  
▶ 2,0 kg 10016220  
IMPA: 81 29 01 IMPA: 81 29 02



### Antirouille 2000 PLUS

▶ 400 ml  
10035879  
gris argenté



### WEICON Céramique BL

▶ 0,2 kg 10054394  
▶ 0,5 kg 10016163  
IMPA: 81 29 37  
▶ 2,0 kg 10005233  
IMPA: 81 29 38

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation économique évitant un nouvel achat avec de longs délais de livraison

# Réparation d'un arbre d'hélice en bronze



## Description:

- ▶ l'arbre d'hélice s'était légèrement rétréci dans la zone d'étanchéité par suite d'un dépôt de sédiments (tube d'étambot) d'env. 5 mm
- ▶ tournage de l'arbre en négatif de 4 mm sur une largeur de 200 mm
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ mettre en place une barrière en ruban adhésif (3 mm)
- ▶ appliquer WEICON BR sur l'arbre en rotation lente
- ▶ mettre l'arbre en rotation lente aussi pendant le durcissement pour éviter les coulures de WEICON BR
- ▶ tournage de l'arbre à la cote voulue après durcissement
- ▶ roder l'arbre au moyen d'une toile abrasive fine (env. 0,2 mm)
- ▶ remettre l'arbre d'hélice en place



### WEICON BR

- ▶ 0,2 kg 10054386
- ▶ 0,5 kg 10016166
- IMPA: 81 29 10



- ▶ 1,6 kg 10012670
- IMPA: 81 29 11

### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml 10014128
- IMPA: 45 08 01

VIDEO



## Avantages de notre solution:

- ▶ évite l'achat d'un nouvel arbre d'hélice coûteuse
- ▶ réparation simple qui économise du temps
- ▶ bonne compatibilité des matériaux et résistance à l'eau de mer de WEICON BR

## Réparation d'un pare-battage contre le mur d'un quai



### Description:

- ▶ pare-battage endommagé contre le mur d'un quai
- ▶ appliquer WEICON Primaire G
- ▶ remplir de WEICON Uréthane 85 les zones endommagées



### Uréthane 85

Dureté Shore: A 85

- ▶ 500 g  
10058327  
Kit de travail
- ▶ 540 g  
10058340  
Cartouche



### Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter les surfaces caoutchoutées et métalliques

- ▶ 50 g  
10058367



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et économique
- ▶ excellentes résistance mécanique et élasticité
- ▶ protection de longue durée contre l'usure

## Remise en état d'une hélice de bateau



### Description:

- ▶ rendre les surfaces rugueuses par ponçage
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer WEICON BR comme revêtement de base
- ▶ polir puis renettoyer la surface
- ▶ appliquer le revêtement final en WEICON Céramique BL



#### Spray Nettoyant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10014128
- ▶ IMPA: 45 08 01



#### WEICON BR

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,6 kg
- ▶ 10054386    ▶ 10016166    ▶ 10012670
- ▶ IMPA: 81 29 10    ▶ IMPA: 81 29 11



#### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg
- ▶ 10054394    ▶ 10016163    ▶ 10005233
- ▶ IMPA: 81 29 37    ▶ IMPA: 81 29 38



### Avantages de notre solution:

- ▶ meilleur marché et plus rapide qu'un nouvel achat

## Réparation d'une coque de catamaran



### Description:

- ▶ sabler (SA 2 ½) les zones endommagées
- ▶ appliquer WEICON HP
- ▶ après durcissement, revêtir de WEICON Céramique BL comme finition
- ▶ 48 kg de WEICON HP et 36 kg de WEICON Céramique BL pour couvrir une surface de 16 mètres carrés ont été mis en œuvre



#### WEICON HP

- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



#### WEICON Céramique BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
  - ▶ 0,5 kg 10016163
  - ▶ 2,0 kg 10005233
- IMPA: 81 29 37    IMPA: 81 29 38

### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et précise
- ▶ restaure la surface de la coque
- ▶ renforce le matériau contre de nouveaux dommages dus à la cavitation
- ▶ le degré d'efficacité de la coque reste maintenu

# Revêtement du turbocompresseur d'un moteur de bateau



## Description:

- ▶ forte corrosion du condensateur due à l'eau de condensation produite par refroidissement de l'air comprimé dans le turbocompresseur
- ▶ dérouiller au marteau à aiguilles
- ▶ nettoyer la surface au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ appliquer le Convertisseur de Rouille WEICON pour arrêter la corrosion
- ▶ application de 10 kg de WEICON Céramique BL en couche d'env. 1 mm sur une surface d'env. 5 m<sup>2</sup>



**Spray Nettoyant S**

▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01



**Convertisseur de Rouille**

▶ 400 ml  
10047727  
IMPA: 45 08 20




**WEICON Céramique BL**

▶ 0,2 kg 10054394  
▶ 0,5 kg 10016163  
▶ 2,0 kg 10005233  
IMPA: 81 29 37    IMPA: 81 29 38

## Avantages de notre solution:

- ▶ réparation de pièces de rechange qui ne sont plus livrables

## Réparation de plusieurs pare-battage dans un port pour bateaux de croisière



### Description:

- ▶ éliminer les morceaux de caoutchouc détachés
- ▶ nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON
- ▶ passer les zones endommagées au papier de verre pour les rendre rugueuses
- ▶ appliquer le Primaire G WEICON
- ▶ appliquer le WEICON Uréthane 85



#### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01



#### Uréthane 85

Durété Shore: A 85

▶ 500 g  
10058327  
Kit de travail

▶ 540 g  
10058340  
Cartouche



#### Primaire G

agent adhésif spécial pour uréthanes pour prétraiter les surfaces caoutchoutées et métalliques

▶ 50 g  
10058367



### Avantages de notre solution:

- ▶ la réparation protège la plaque d'acier interne contre les influences externes
- ▶ évite la corrosion



#### Pistolet-doseur bicomposant 10:1

recommandé pour la cartouche bicomposante 540 g

10057514

## Travaux de restauration sur une grande pompe submersible



### Description:

- ▶ fonte grise fortement érodée sur la pompe
- ▶ nettoyer au Spray Nettoyant WEICON S
- ▶ pulvériser du convertisseur de rouille WEICON
- ▶ égaliser les plus grands dégâts avec WEICON A
- ▶ revêtir de WEICON HB 300 après la prise
- ▶ après durcissement de WEICON HB 300, revêtir de WEICON GL puis de WEICON Céramique BL comme finition
- ▶ le différence de couleur des deux systèmes de protection révèle nettement l'usure du revêtement



#### Convertisseur de rouille

▶ 400 ml  
10047458  
IMPA: 45 08 20



#### WEICON A

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 2,0 kg  
10054381    10016153    10016220  
IMPA: 81 29 01    IMPA: 81 29 02



#### WEICON HB 300

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg  
10004472    10058239    10016169  
IMPA: 81 29 51

#### Spray Nettoyant S

▶ 500 ml  
10014128  
IMPA: 45 08 01



#### WEICON Céramique BL

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg  
10054394    10016163  
IMPA: 81 29 37



#### WEICON GL

▶ 0,2 kg    ▶ 0,5 kg    ▶ 1,0 kg    ▶ 2,0 kg  
10058278    10058285    10058292    10005233  
IMPA: 81 29 38

### Avantages de notre solution:

- ▶ restaure la fonction de la pompe
- ▶ évite l'achat d'une nouvelle pompe



## Réparation d'un arbre de transmission



### Description:

- ▶ tournage de l'arbre de transmission jusqu'à une sous-cote > 3 mm
- ▶ créer une barrière (ruban adhésif) pour que l'excédent de résine à l'état non durci puisse s'enlever
- ▶ appliquer tout autour du WEICON HB 300 en couche d'une épaisseur d'env. > 5 mm
- ▶ après durcissement de 24 h, la zone de réparation est tournée à la cote désirée



### WEICON HB 300


- ▶ 0,2 kg 10004472
  - ▶ 0,5 kg 10058239
  - ▶ 1,0 kg 10016169
- IMPA: 81 29 51


VIDEO



### Avantages de notre solution:

- ▶ réparation rapide et économique
- ▶ évitant de longs délais de livraison
- ▶ remise en service rapide de l'installation
- ▶ économise environ 8 000 € par rapport au rachat d'un arbre neuf





Offshore

# Transport d'une plate-forme de forage






Le Métal Plastique WEICON RFC assure la sécurité pendant le transport d'une plate-forme de forage.


Type spécialement mis au point pour les conditions extrêmes dans le secteur offshore.

1.500 - 2.000 kg de Métal Plastique WEICON RFC sont nécessaires pour un transport.

#### Solution précédente:



#### Solution actuelle:



Offshore

# Transport d'une plate-forme de forage



**WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

**WEICON Production GmbH**

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

**WEICON Colombia S.A.S**

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**APPLICATIONS  
ET PRODUITS - MARINE**

Art.-No. XXXXXXXX

[www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)

Votre détaillant spécialisé:

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Elles se fondent sur les résultats de nos recherches et sur notre expérience. Elles sont fournies sans engagement, car nous ne pouvons pas être tenus responsables de respect des conditions ou des résultats obtenus par nos clients. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même des essais systématiques pour déterminer si le produit conviendrait à son utilisation. Toute prévision est déclinée sans responsabilité. L'utilisateur est seul responsable de toute utilisation, incorrecte ou contraire à l' destination du produit.