



WEICON

APLICAȚII ȘI PRODUSE INDUSTRIA MARITIMĂ



www.weicon.ro

V 1.23



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108636595

POT FI UTILIZATE...

WEICON CBC
Chocking Backing Compound

Special dezvoltat pentru
pentru fixarea și umplerea
ansamblurilor dificil de aliniat.



WEICON Ceramic BL

Acoperirea unei
supape flutur.



WEICON Ceramic BL

Acoperirea elicelor
de navă.



WEICON Uretan 85

Repararea unui inel de
etanșare a arborelui la
un sistem de propulsie a unei nave.



WEICON WR

Reparația unui arbore propulsor la o navă.
Repararea și umplerea deteiorării
cauzate de cavitație.




WEICON Ceramic BL

Acoperire de protecție anticorozivă
cu WEICON Ceramic BL



WEICON Uretan 80

Acoperire finală pentru protecția împotriva
animalelor marine cu WEICON Uretan 80.






W 44 T®

Deblochează șuruburi gripate, îndală umezeala, elimină zgomotele supărătoare și de scârțâire, curăță suprafețele metalice murdare, protejează și întreține scule.



VA 100

Vâscozitate medie, întărire rapidă, tip universal pentru lipirea materialelor plastice, cauciucului și a metalelor unele cu altele sau în combinație.



WEICON A

Compensarea diferențelor pe cabestanul de ancorare.



WEICON HB 300

Etanșarea arborelui stabilizator




WEICON BR

Reparația unui arbore la o elice din bronz.



Adeziv Fast Metal minut

Reparația blocului cilindric la un motor de vapor.



Repararea elicei unei nave sau a unei ambarcațiuni



Descriere:

- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Sablare
- ▶ Din nou curățare cu Spray Degresant S
- ▶ Umplere cavități cu WEICON HB 300
- ▶ Șlefuire suprafață până când nu mai sunt asperități
- ▶ Etanșare suprafață cu WEICON BL Ceramic



**Spray
Degresant S**

▶ 500 ml
10019284
IMPA: 45 08 01



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,0 kg
10004472 10001084 10029074
IMPA: 81 29 51



WEICON Ceramic BL

▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
10054394 10029061 10029062
IMPA: 81 29 37 IMPA: 81 29 38



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Nu este necesară achiziția unor piese noi
- ▶ Reparație/întreținere foarte avantajoasă din punct de vedere al costurilor



Conectarea și alinierea capacelor de furtun și cuplajelor de la stația de buncăre din port



Descriere:

- ▶ Curățare suprafețe cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aliniere capace furtun
- ▶ Aplicare bandă de reparații WEICON 10 cm x 3.5 m



WEICON Banda de reparații

- ▶ 5 cm x 1,5 m
10057453
- ▶ 5 cm x 3,5 m
10057454
- ▶ 10 cm x 3,5 m
10057455



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Etanșare simplă, necostisitoare și eficientă

Fixarea unor plăcuțe indicatoare pe zalele unui lanț pentru asigurarea calității



Descriere:

- ▶ asperizarea suprafeței prin sablare
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ fixarea etichetelor/ plăcuțelor indicatoare cu cipuri NFC utilizând WEICON Adeziv epoxi minut



Spray
Degresant S

- ▶ 500 ml
- 10019284
- IMPA: 45 08 01



Adeziv Epoxi-minut

- ▶ 24 ml
- 10043918

Avantajul soluției noastre:

- ▶ rezistă la expunere permanentă la apa de mare
- ▶ la un an de după efectuarea lipirii aderența la suprafață este în continuare perfectă iar calitatea suprafeței a fost demonstrată în cadrul unei încercări
- ▶ citirea etichetelor și astfel trasabilitatea zalelor lanțului este posibilă în permanență

Repararea unei garnituri la o supapă fluture la o navă



Descriere:

- ▶ Zona cauciucată de la nivelul unei supape fluture la o navă a fost deteriorată în urma lucrărilor de întreținere/ asamblare
- ▶ Șlefuire suprafață
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare Primer G
- ▶ Reparare garnitură cu WEICON Uretan 85
- ▶ Șlefuire suprafață din nou
- ▶ În timpul testului la presiune reparația a rezistat la 6 bari



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
- 10019284
- IMPA: 45 08 01



Primer G

Agent special de lipire utilizat cu uretan, pentru tratarea prealabilă a suprafețelor din cauciuc și metal.

- ▶ 50 g
- 10058369



WEICON Uretan 85

Duritatea Shore: A 85

- ▶ 500 g
- 10058329
- pachet de lucru
- ▶ 540 g
- 10058342
- Cartuș

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Reparație rapidă, eficientă din punct de vedere al costurilor, realizată pe zone de contur și congruență
- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție

Repararea și acoperirea unei platforme din oțel



Descriere:

- ▶ repararea platformei extrem de corodate a unui condensator prin evaporare
- ▶ sablare pentru înlăturarea ruginii grosiere
- ▶ neutralizarea suprafețelor ruginite cu WEICON Anti-rugină
- ▶ acoperirea cu sistemul de rășini epoxidice WEICON Ceramic BL



WEICON Ceramic BL

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ 0,2 kg
10054394 | ▶ 0,5 kg
10029061 | ▶ 2,0 kg
10029062 |
| | IMPA: 81 29 37 | IMPA: 81 29 38 |



Spray anti-rugină

- ▶ 400 ml
10047791
IMPA: 45 08 20



Avantajul soluției noastre:

- ▶ aplicare ușoară
- ▶ protecție de durată împotriva unor solicitări extreme

Refacerea unei acoperiri anti-alunecare pe un iaht



Descriere:

- ▶ sablarea suprafeței
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea WEICON GMK 2510 pe suprafața punții deja pregătită precum și pe partea de jos a noii acoperiri
- ▶ fixarea noii acoperiri după ce a trecut perioada de evaporare de 15 minute



Spray
Degresant S

- ▶ 500 ml
- 10019284
- IMPA: 45 08 01



GMK 2510

- ▶ 324 g
- 10055210
- IMPA: 81 52 39
- ▶ 690 g
- 10055214
- IMPA: 81 52 40


Unitate de împachetare (constă din 300 g adeziv și 24 g activator)

Unitate de împachetare (constă din 650 g adeziv și 40 g activator)

Avantajul soluției noastre:

- ▶ aderență foarte bună a WEICON GMK 2510 pe diverse materiale
- ▶ aplicare rapidă și ușoară
- ▶ este posibilă plimbarea pe punte imediat după aplicarea noii acoperiri
- ▶ soluție rezistentă la intemperii și îmbătrânire

Repararea capacului terminal al unui filtru de apă marină pe un iaht



Descriere:

- ▶ repararea avariilor capacelor terminale, cauzate de erori de montare
- ▶ decuparea și îndepărtarea zonei deteriorate
- ▶ asperizarea și șlefuirea suplimentară a reziduurilor de material cu un polizor unghiular
- ▶ închiderea zonei deteriorate cu o bandă adezivă obișnuită
- ▶ curățarea suprafeței șlefuite cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ turnarea uniformă de WEICON Uretan 80



**Spray
Degresant S**

- ▶ 500 ml
- 10019284
- IMPA: 45 08 01

Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații rapide la fața locului în timpul utilizării continue a iahtului
- ▶ realizarea unui strat mai înalt și deci a unei protecții sporite la uzură grație proprietăților de autonivelare ale WEICON Uretan 80




Uretan 80

Duritatea Shore: A 80

- ▶ 500 g
- 10012368
- IMPA: 81 29 63

Reparația arborelui de direcție al cârmei unei nave de mare adâncime



Descriere:

- ▶ Înlăturarea stratului de coroziune prin sablarea arborelui de direcție al cârmei
- ▶ curățarea suprafeței șlefuite cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea de WEICON Ceramic BL pe arbore în timpul rotației lente, permanente a acestuia
- ▶ întărirea de WEICON Ceramic BL la rotație mică timp de opt ore



WEICON Ceramic BL

Spray Degresant S

▶ 0,2 kg
10054394

▶ 0,5 kg
10029061
IMPA: 81 29 37

▶ 2,0 kg
10029062
IMPA: 81 29 38


▶ 500 ml
10019284
IMPA: 45 08 01

Avantajul soluției noastre:



- ▶ acoperire de protecție anticorozivă durabilă, rezistență la diverse substanțe
- ▶ reparație fără complicații, rapidă și economică a arborelui de direcție al cârmei

Acoperirea carcasei unei pompe



Descriere:

- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Prima aplicare cu WEICON GL ca strat de bază și de control
- ▶ a doua aplicare cu WEICON BL Ceramic ca și protecție la uzură



WEICON GL

- ▶ 0,2 kg
10058280
- ▶ 0,5 kg
10057714
- ▶ 1,0 kg
10057800



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284
IMPA: 45 08 01



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,2 kg
10054394
- ▶ 0,5 kg
10029061
- ▶ 2,0 kg
10029062
IMPA: 81 29 37
- ▶ 2,0 kg
10029062
IMPA: 81 29 38



Avantajul soluției noastre:

- ▶ o mai bună aderență a stratului de protecție împotriva uzurii a WEICON BL Ceramic datorită umplerii suflurilor cu WEICON GL
- ▶ reparație eficientă dpdv. financiar
- ▶ nu este necesară înlocuirea componentului

Acoperirea unor pompe cu ejector folosite la umplerea cu nisip



Descriere:

- ▶ două pompe cu ejector au fost acoperite cu sistemul de rășini epoxidice WEICON Ceramic HC 220
- ▶ pompele sunt utilizate pentru construirea unor insule artificiale în mare
- ▶ într-o primă fază contururile au fost restaurate cu Plastic Metal WEICON WR2



WEICON Ceramic HC 220

- ▶ 0,2 kg 10060971
- ▶ 0,5 kg 10060981
- ▶ 2,0 kg 10060987



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284
- IMPA: 45 08 01



WEICON WR2

- ▶ 0,5 kg 10000087
- ▶ 2,0 kg 10000088

Avantajul soluției noastre:

- ▶ creșterea vitezei de transport
- ▶ timp de oprire scurt și repunerea rapidă în funcțiune
- ▶ reparație și întreținere foarte avantajoasă din punct de vedere al costurilor
- ▶ protecție durabilă împotriva uzurii
- ▶ timp de lucru lung în pofida amestecului de nisip-apă

Acoperirea elicelor de navă



Descriere:

- ▶ ca și parte din procesul de recertificare au fost acoperite un număr total de șase elice
- ▶ elicele au fost acoperite cu WEICON Ceramic BL pentru a asigura protecția acestora împotriva cavitației și epibiozei
- ▶ datorită proprietăților tehnice ale WEICON Ceramic BL nu apare nici un dezechilibru în timpul acoperirii elicei



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,2 kg
10054394
- ▶ 0,5 kg
10029061
IMPA: 81 29 37
- ▶ 2,0 kg
10029062
IMPA: 81 29 38



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
10019284
IMPA: 45 08 01



Avantajul soluției noastre:

- ▶ evitarea înlocuirii costisitoare
- ▶ reparație rapidă fără perioade de întrerupere îndelungate

Repararea carcasei unui ventilator



Descriere

- ▶ Tratare prealabilă prin sablare (SA 2½)
- ▶ Înlocuirea suprafeței de material lipsă prin introducerea unei table de oțel inoxidabil
- ▶ curățarea întregii suprafețe care urmează să fie acoperite cu WEICON Degresant S
- ▶ Șlefuirea tablei de oțel pentru a îmbunătăți rugozitatea suprafeței
- ▶ Aplicarea WEICON A pentru a forma un strat de bază pe interior și exterior
- ▶ după întărire: netezirea și șlefuirea materialului în exces
- ▶ WEICON Spray Degresant S
- ▶ aplicarea WEICON BL Ceramic ca finisaj
- ▶ pentru un aspect vizual îmbunătățit și o protecție împotriva coroziunii, se va aplica WEICON Protecție anticorozivă 2000 Plus



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
- 10019284
- IMPA: 45 08 01



WEICON A

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10054381
- 10029043
- 10029044
- IMPA: 81 29 01
- IMPA: 81 29 02



Protecție anticorozivă 2000 PLUS

- ▶ 400 ml
- 10021354
- gri argintiu



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,2 kg
- ▶ 0,5 kg
- ▶ 2,0 kg
- 10054394
- 10029061
- 10029062
- IMPA: 81 29 37
- IMPA: 81 29 38



Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații eficiente d.p.d.v. financiar și evitarea unei înlocuiri cu termen lung de livrare

Reparația unui arbore la o elice din bronz



Descriere:

- ▶ arborele elicei s-a micșorat ușor cu aproximativ 5 mm în zona de etanșare din cauza acumulării de sedimente (arbore port-elice)
- ▶ arborele a fost șlefuit și adus la dimensiunea de 4 mm și lățime 200 mm
- ▶ a urmat curățarea cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ s-a urmărit crearea unei bariere cu ajutorul benzii (3 mm)
- ▶ s-a aplicat WEICON BR în timpul rotației lente a arborelui
- ▶ grație rotației ușoare în timpul întăririi WEICON BR nu a picurat
- ▶ s-a readus arborele la cotă prin șlefuire după întărire
- ▶ s-a finisat lucrarea cu hârtie abrazivă fină (aprox. 0.2 mm)
- ▶ s-a reinstalat elicea pe arbore



WEICON BR

- ▶ 0,2 kg 10054386
 - ▶ 0,5 kg 10012669
 - ▶ 1,6 kg 10012670
- IMPA: 81 29 10
IMPA: 81 29 11



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml 10019284
- IMPA: 45 08 01

Avantajul soluției noastre:

- ▶ evitarea înlocuirii costisitoare
- ▶ reparație facilă și cu economie de timp
- ▶ compatibilitate bună cu materialul și rezistență la apă sărată cu WEICON BR

VIDEO



Reparația unui apărător cu role pe un zid de cheu



courtesy and copyright of ShibataFenderTeam

Descriere:

- ▶ apărătorul cu role de pe un cheu s-a deteriorat
- ▶ aplicarea de WEICON Primer G
- ▶ fumularea zonelor deteriorate cu WEICON Uretan 85



Uretan 85

Duritatea Shore: A 85

▶ 500 g

10058329
pachet de lucru

▶ 540 g

10058342
Cartuș



Primer G

Agent de lipire special pentru uretani pentru tratarea preliminară a suprafețelor din cauciuc și metal.

▶ 50 g

10058369



Avantajul soluției noastre:

- ▶ soluție de reparații rapidă și rentabilă
- ▶ rezistență mecanică și elasticitate excelentă
- ▶ protecție durabilă împotriva uzurii

Repararea elicei unei nave



Descriere:

- ▶ Asperizare suprafețe prin sablare
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare strat cu rol de grund: WEICON BR
- ▶ Re-sablare și curățare suprafață
- ▶ Aplicare acoperire finală cu WEICON BL Ceramic



Spray Degresant S

- ▶ 500 ml
- ▶ 10019284
- ▶ IMPA: 45 08 01



WEICON BR

- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 1,6 kg
- ▶ 10054386 ▶ 10012669 ▶ 10012670
- ▶ IMPA: 81 29 10 ▶ IMPA: 81 29 11



WEICON Ceramic BL


- ▶ 0,2 kg ▶ 0,5 kg ▶ 2,0 kg
- ▶ 10054394 ▶ 10029061 ▶ 10029062
- ▶ IMPA: 81 29 37 ▶ IMPA: 81 29 38



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Mai ieftină și mai rapidă decât o achiziție nouă

Repararea corpului unei nave



Descriere:

- ▶ sablarea cu jet de nisip (SA 21/2) a zonelor deteriorate
- ▶ aplicarea de WEICON HP
- ▶ acoperirea finală după întărire cu WEICON Ceramic BL
- ▶ S-au folosit 48 kg WEICON HP și 36 kg WEICON BL Ceramic pe o suprafață de 16 metri păstrați



WEICON HP

- ▶ 0,5 kg 10054003
- ▶ 2,0 kg 10054004



WEICON Ceramic BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
 - ▶ 0,5 kg 10029061
 - ▶ 2,0 kg 10029062
- IMPA: 81 29 37 IMPA: 81 29 38

Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații rapide și precise
- ▶ recondiționarea suprafeței corpului navei
- ▶ conferirea de rezistență materialului împotriva unor noi deteriorări prin fenomenul de cavitație
- ▶ eficiența corpului navei rămâne intactă

Acoperirea unui turbocompresor la un motor de navă



Descriere:

- ▶ Proces avansat de coroziune la nivelul condensatorului datorat condensăției formate prin răcirea aerului comprimat în turbocompresor
- ▶ Înlăturare rugină cu ajutorul unui ciocan cu ac
- ▶ Curățare suprafață cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare WEICON Anti-rugină pentru a stopa coroziunea existentă
- ▶ Aplicare Metal Plastic: s-a utilizat un total de 10 kg de WEICON BL Ceramic aplicat într-un strat de grosime de aprox. 1 mm pe o suprafață de aprox. 5 m²



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284
IMPA: 45 08 01



Spray anti-rugină

▶ 400 ml
10047791
IMPA: 45 08 20



WEICON Ceramic BL

▶ 0,2 kg 10054394
▶ 0,5 kg 10029061
▶ 2,0 kg 10029062
IMPA: 81 29 37 IMPA: 81 29 38

Avantajul soluției noastre:

- ▶ Restaurarea pieselor de schimb care nu mai erau disponibile

Reparația mai multor apărători / amortizoare dintr-un port pentru navele de croazieră



Descriere:

- ▶ înlăturare componente din cauciuc desfăcute
- ▶ curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ asperizare părți deteriorate cu hârtie abrazivă
- ▶ aplicare WEICON Primer G
- ▶ aplicare WEICON Uretan 85



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284
IMPA: 45 08 01



Uretan 85

Duritatea Shore: A 85

▶ 500 g 10058329
pachet de lucru

▶ 540 g 10058342
Cartuș



Primer G

Agent special de lipire utilizat cu uretan, pentru tratarea prealabilă a suprafețelor din cauciuc și metal

▶ 50 g
10058369



Dispenser 2C 10:1

Recomandat pentru cartuș bicomponent 540g cartuș.

10057514



Avantajul soluției noastre:

- ▶ placa de oțel internă este protejată de influențele externe prin reparații
- ▶ este prevenită apariția coroziunii

Lucrări de restaurare la o pompă submersibilă de mari dimensiuni



Descriere:

- ▶ Fonta pompei a fost foarte erodată
- ▶ Curățare cu WEICON Spray Degresant S
- ▶ Aplicare WEICON Anti-rugină
- ▶ Corectare deteriorări severe cu WEICON A
- ▶ După întărire acoperire cu WEICON HB 300
- ▶ După întărirea WEICON HB 300, acoperire cu WEICON GL și în final cu WEICON BL Ceramic.
- ▶ Culoarele diferite ale celor două sisteme de protecție împotriva uzurii permit reperarea primelor semne de uzură la nivelul acoperirii.



Spray anti-rugină

▶ 400 ml
10047791
IMPA: 45 08 20



WEICON A

▶ 0,2 kg 10054381
▶ 0,5 kg 10029043
▶ 2,0 kg 10029044
IMPA: 81 29 01 IMPA: 81 29 02



Spray Degresant S

▶ 500 ml
10019284
IMPA: 45 08 01



WEICON HB 300

▶ 0,2 kg 10004472
▶ 0,5 kg 10001084
▶ 1,0 kg 10029074
IMPA: 81 29 51



WEICON GL

▶ 0,2 kg 10058280
▶ 0,5 kg 10057714
▶ 1,0 kg 10057800



WEICON Ceramic BL

▶ 0,2 kg 10054394
▶ 0,5 kg 10029061
IMPA: 81 29 37

▶ 2,0 kg 10029062
IMPA: 81 29 38



Avantajul soluției noastre:

- ▶ Pompa a redevenit funcțională
- ▶ Nu a fost necesară o nouă achiziție

Repararea unui arbore de transmisie



Descriere:

- ▶ readucerea arborelui de transmisie la o subdimensiune de > 3 mm
- ▶ crearea unei bariere (din bandă) pentru eliminarea materialului în exces în stare neîntărită
- ▶ aplicarea circulară de WEICON HB 300 într-un strat cu o grosime de aprox. > 5 mm
- ▶ după întărire (24 h), zona reparată este redusă la dimensiunea dorită




- | | | |
|----------|----------|----------------|
| ▶ 0,2 kg | ▶ 0,5 kg | ▶ 1,0 kg |
| 10004472 | 10001084 | 10029074 |
| | | IMPA: 81 29 51 |


VIDEO



Avantajul soluției noastre:

- ▶ reparații rapide și eficiente dpdv financiar
- ▶ evitarea termenelor lungi de livrare
- ▶ repunerea rapidă în funcțiune a sistemului
- ▶ economii de costuri de aprox. 8.000 EUR în comparație cu o înlocuire





Offshore

Transportul unei platforme petroliere







Asigurarea transportului unei platforme petoliere cu ajutorul Metalului Plastic WEICON RFC, un produs special conceput pentru a rezista la condițiile extreme din sectorul off-shore.

La fiecare transport se utilizează 1,500 – 2,000 kg de Metal Plastic WEICON RFC.

Soluția anterioară:



Soluția actuală:



Offshore

Transportul unei platforme petroliere



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

**APLICAȚII
ȘI PRODUSE
INDUSTRIA MARITIMĂ**

Art.-No. 10906957

www.weicon.ro

Produse distribuite de:

Funcționările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acesta se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Dăvineze condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de caracteristicile, performanțele, responsabilitățile noastre de asigurare în ceea ce privește produsul nostru sau în ceea ce privește calitatea și țara de origine. Putem garanta toate ca produsele noastre să fie conform Cerințelor de calitate. Cu toate acestea, suntem recomandați să se consulte și să se consulte produsul în ceea ce privește condițiile de aplicare și să se consulte produsul în ceea ce privește condițiile de aplicare și să se consulte produsul în ceea ce privește condițiile de aplicare și să se consulte produsul în ceea ce privește condițiile de aplicare.